

AEROTECHNIK, podnik ÚV Svazarmu Uherské Hradiště
- závod Uherské Hradiště - Kunovice -

PSČ 686 04

tel. 5122

telex 60380

vydává z á v a z n ý b u l l e t i n

1. TÝKÁ SE : Všech v. č. motorů Mikron III A.
2. DŮVOD : Oprava chybné informace v "Technickém popisu a návodu k obsluze motoru Mikron III A".
3. OPATŘENÍ : Výměna listů.
4. PROVÉST NEJPOZDĚJI : Do 10 dnů po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE : Provozovatel.
6. NÁKLADY HRADÍ : Materiálové náklady nevzniknou.
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL DODÁ : Nedodává se.
8. POSTUP PRÁCE : Neuveden.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI : Dnem schválení SLI.
10. PŘÍLOHY :
list č. 22
list č. 24
list č. 26 (pro vydání v angličtině)
list č. 29 (pro vydání v angličtině)

Za výrobce :

Ing. Parma Eduard

Ing. Hron Josef

Za SLI Praha :

Ing. Miroslav Voráček

Dne : 5. 9. 1989

Vypracoval: dne:
Ing. Parma 11.7.1989Schválil: dne:
Ing. Hron

Určeno k bulletinu č. M III A - 003 a

1. Technický popis a návod k obsluze motoru Mikron III A

na listu č. 2

Doplňte :

poř. č.	č. dokladu	týká se stran	datum vydání	podpis
4.	M III A-003 a	22,24	17.7.1989	provádějícího zápis

na listu č. 22 (26 v anglickém textu)

V kapitole 4.3. bod 16 změňte text :

z :....., výměna oleje ve víčkách ventilů (15 cm³) a ve skřínce spouštěče (25 cm³)

na :....., výměna oleje ve víčkách ventilů (150 cm³) a ve skřínce spouštěče (200 cm³ - pro M III A E neplatí)

Opravu proveďte výměnou listu.

na listu č. 24 (29 v anglickém textu)

V kapitole 5.3. změňte text v poslední větě

z :.....vstříkněte 25 cm³ čistého oleje MBAD

na :..... vstříkněte 200 cm³ čistého oleje MBAD (pro M III A E neplatí)

Opravu proveďte výměnou listu.

Vypracoval: dne:

Ing. Parma

11.7.1989

Schválil:

dne:

Ing. Hron