

vydává

## ZÁVAZNÝ BULLETIN č. MIIIA - 014a


PO TECHNICKÉ STRÁNCE SCHVÁLENO TI-ÚCL ČR Dne: 10. 9. 1999

1. **TÝKÁ SE :** Celé řady motorů Mikron III
2. **DŮVOD :** Pro sjednocení údržby motorů dle směrnice CAA-TI-011-0/97 a na základě zkušeností z provozu se ruší střední oprava motoru.
3. **OPATŘENÍ :**

Nutnou podmínkou pro zařazení do provozu bez střední opravy je prohlídka stavu motoru technickou komisí výrobce a oprava průvodní technické dokumentace:

  - v české mutaci - výměna stávajících příruček pro obsluhu a údržbu (č. 610901, 620901) za nové:  
Příručka pro obsluhu a údržbu leteckých motorů MIKRON III, dokument č. 610902
  - v německé mutaci - výměna přiložených listů kapitoly 6 a 13  
Návodů k obsluze a údržbě motoru,  
č. dokumentu - 610903, vydání 8/93 pro MIIIA  
- 620903, vydání 5/96 pro MIIIA a MIIIB.
  - v anglické mutaci - výměna přiložených listů kapitoly 6 a 13  
Návodů k obsluze a údržbě motoru,  
č. dokumentu - 610902, vydání 5/92 pro MIIIA  
- 621901, vydání 5/97 pro MIIIB
4. **OPATŘENÍ PROVÉST** Kdykoliv, nejpozději při nejbližší prohlídce po 600±10 hod. nebo G.O. motoru.
5. **PROVEDE:** Prohlídku zajistí výrobce: Aerotechnik CZ s.r.o., Kunovice
6. **NÁKLADY HRADÍ :** Uživatelé
7. **POTŘEBNÝ MATERIÁL :** Dodá výrobce
8. **POSTUP PRÁCE :** Neuveden
9. **PŘÍLOHY:** Pro českou mutaci nejsou.  
Pro německou a anglickou mutaci 4 listy kap. 6 a 3 listy kap. 13.

**AEROTECHNIK CZ, s.r.o.**  
686 04 KUNOVICE  
tel.: 0632/537 111, fax: 537 900  
-5-



Ing. Josef Hron

.....  
Zástupce výrobce

Dne: 27.8.1999

## Klasifikační list bulletinu

**Bulletin číslo:** MIIIA – 014a

**Týká se:** Celé řady motorů Mikron III

**Hodnocení:** informační                      závazný                      závazný s PZZ

AEROTECHNIK CZ, s.r.o.  
686 04 KUNOVICE  
tel.: 0632/537 111, fax: 537 900  
-5-

Za výrobce: *Ing. Fran*

**Překlasifikace:**

informační

závazný

závazný s PZZ

**Vyjádření TI-ÚCL:**

Souhlasí

Nesouhlasí

**Datum:** 10. 9. 1999

Za TI – ÚCL: *J. Belus*

